

2026 :: Ocena ogólna dostawców SZP PLAST

2026 :: General Suppliers Assessment SZP PLAST

Created: 15.09.2026

Kod Dostawcy Co	Wskaźnik certyfikacji (Qc) Certification index (Qc)	Wskaźnik certyfikacji (Qs) Certification index (Qs)	Czy dostarcza dla motoryzacji? Is it supplier for automotive industry?	Czy wpływa na wymaganie prawne i bezpieczeństwa? Is it any influence on legal and safety requirements?	Wskaźnik warunków i terminowości dostaw (Qt) Index of delivery punctuality (Qt)												Wskaźnik jakości dostaw (Qd) Index of delivery quality (Qd)												Q = (Qc x Qs x Qt x Qd)/100 000 000 Ocena ogólna dostawcy (Q) General supplier assessment (Q)												Ocena ogólna dostawcy General Suppliers Assessment						
	IATF/ISO/VDA	ISO 14001			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2026						
T09	100	100	TAK	NIE	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100	100	100	100	100					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00			
T62	96	100	TAK	NIE	100	100		100	100	100	100	100					100	100		100	100	100	100	100					0,96	0,96		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96								0,96			
T53	96	100	TAK	NIE	100												100												0,96														0,96				
T10	100	96	TAK	NIE						100											100												0,96											0,96			
I02	96	96	TAK	NIE	100	100			100				100				100	100			100				100				0,92	0,92			0,92				0,92							0,92			
I12	96	96	TAK	NIE		100	100	100	100									100	100	100	100									0,92	0,92	0,92	0,92											0,92			
T02	96	96	TAK	NIE				100				100								100			100									0,92			0,92									0,92			
T16	96	96	TAK	NIE							100											100											0,92												0,92		
I55	96	96	TAK	NIE																																											
T11	100	100	NIE	NIE	100		100					100					100		100					100						1,00		1,00					1,00								1,00		
T12	100	100	NIE	NIE	100					100							100					100								1,00			1,00												1,00		
I06	96	96	NIE	NIE		100	100		100									100	100		100									0,92	0,92		0,92													0,92	
I07	96	96	NIE	NIE		100		100	100									100		100	100									0,92			0,92	0,92												0,92	
I08	96	96	NIE	NIE			100					100											100								0,92						0,92								0,92		
T13	96	96	NIE	NIE							100											100												0,92											0,92		
T19	93	96	NIE	NIE		100			100			100					100			100			100							0,89			0,89			0,89									0,89		
O02	93	96	NIE	NIE		100	100			100								100	100			100									0,89	0,89			0,89											0,89	
O07	93	96	NIE	NIE	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100	100	100	100	100	100	100					0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89							0,89	
O09	93	96	NIE	NIE	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100	100	100	100	100	100	100					0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89							0,89